


Schweissschraube mit 3 Rundwarzen



d Gewinde		M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
P Steigung		0,8	1,0	1,25	1,5	1,75
a	max.	2,6	3,2	3,8	4,5	6,2
k Kopfhöhe		2	2,5	3	4	5,5
	min.	1,8	2,3	2,8	3,8	5,3
	max.	2,2	2,7	3,2	4,2	5,7
d2 Kopf Ø		10	12	16	20	24
	min.	9,6	11,5	15,5	19,4	23,4
	max.	10,4	12,5	16,5	20,6	24,6
d3 Teilkreis Ø		7,5	9	12	15	18
	min.	7,3	8,8	11,8	14,7	17,7
	max.	7,7	9,2	12,3	15,3	18,3
d4 Warzen Ø		1,5	1,8	2,5	3	3,5
	min.	1,3	1,6	2,3	2,8	3,2
	max.	1,7	2,0	2,8	3,3	3,8
h Warzenhöhe		0,8	0,9	1,2	1,3	1,5
	min.	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5
	max.	1,0	1,1	1,4	1,5	1,8
r	max.	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
f	max.	0,8	0,95	1,2	1,5	1,9

Schaftlängentoleranzen

10 bis 19	± 0,9
20 bis 34	± 1,0
35 bis 50	± 1,2

				SCHMECK <i>Verbindungstechnik</i>	Zeichnungsnummer:	
0		08.01.04	M. I.		SWN 2501	
Zus.	Änderung	Datum	Name			